



Legenda

GDT - górnicze deformacje terenu oraz obszary zagrożone ich występowaniem

GDT - zapadliska



GDT - deformacje nieciągłe typu liniowego



GDT - obszary możliwej reaktywacji starych, zasypanych zapadlisk



GDT - obszary udokumentowanej płytkiej eksploatacji złóż węgla kamiennego do 100 m p.p.t.

**MIDAS**

MIDAS - granice złoża węgla kamiennego Siersza

**Podział administracyjny**Trzebinia
(gm. miejsko-wiejska)

osad.

osad. osad.

osad. osad.

Siersza 2

osad. osad.

oczyszcz.

oczyszcz.

Jaworzno
(gm. miejska)Trzebinia
(gm. miejsko-wiejska)

bitu.

Informacje o

Zapadliska – są jednym z rodzajów zagrożeń geologicznych na terenie Polski. Powodują szkody w infrastrukturze oraz gospodarce rolnej i leśnej. Przyczyniają się do znacznej degradacji terenów, na których występują oraz stwarzają zagrożenie dla ludzi i ich majątku.

Zgłaszanie zapadlisk:

e-mail: zapadliska@pgi.gov.pl
tel. 12 290 1385 (Kraków); 22 45 92 224 (Warszawa)
www.pgi.gov.pl/centrum-geozagrozen